

IV、SPC関連グラフ出力処理

工程CD: [] 品名: SAMPLE PART
 部品No: DEMO-SAMPLE-PN001 版数: [] その他1: Material Name

ロット範囲: [] ロット No. [] ~ []
 測定日: 2010/11/01 ~ 2010/12/01

その他の検索条件

項目No	注記	向先(上)	向先(下)	品名	その他1	その他2	その他3	その他4	その他5	その他6	その他7	その他8
注記1												
注記2												
注記3												
注記4												
注記5												
注記6												
注記7												
注記8												
注記9												
注記10												

SPC(計量項目)グラフ 外観(計数項目)グラフ

先頭の項目Noを入力して下さい。(省略はEnter)

QC&SPCシステムのSPCグラフでは
 データ選択がロット範囲 or 測定日が可
 対象範囲のデータ層別用の情報入力可
 SPC (計量検査) グラフ各種
 外観 (計数検査) グラフ各種
 指定期間のロット判定一覧の表示、出力可

対象ロットや表示項目の非表示指定可
 FKキーによりグラフ選択が容易
 平均-範囲管理図
 平均-偏差管理図
 X-Rs管理図
 平均20項目表示管理図
 散布図 (相関図)
 度数表 (ヒストグラム)
 品質成績 (ヒストグラム)

SPC(計量項目)グラフ表示条件設定

【対象ロット】

測定日	ロット No.	サブロット No.	ロット 枝番	選択
2010/10/07	TXJ0094			<input type="checkbox"/>
2010/10/08	TXJ0095			<input type="checkbox"/>
2010/10/07	TXJ0097			<input type="checkbox"/>
2010/09/12	TXJF001			<input type="checkbox"/>
2010/09/23	TXJF002			<input type="checkbox"/>
2010/09/04	TXJG001			<input checked="" type="checkbox"/>
2010/09/25	TXJW001			<input checked="" type="checkbox"/>
2010/10/07	TXK0001			<input type="checkbox"/>
2010/10/07	TXK0002			<input type="checkbox"/>
2010/10/08	TXK0003			<input checked="" type="checkbox"/>
2010/10/07	TXK0004			<input type="checkbox"/>
2010/10/07	TXK0005			<input type="checkbox"/>
2010/10/11	TXK0019			<input type="checkbox"/>
2010/10/11	TXK0012			<input type="checkbox"/>





【対象項目】




項目No	印刷順	項目名	選択	先頭
010	001	A Length	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
020	002	B Width	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
042	004	D-1 Edge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
040	040	D-2 Center	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
044	044	D-3 Edge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
049	049	D Range	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
070	070	Profile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
090	090	J Flatness	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100	100	K Parallel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200	200	Broken Radius	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
250	250	Plating Thickness	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

非表示ロット選択可 非表示項目選択可

各種グラフを選択表示可

対象外項目を選択して下さい。(選択はEnter)





各検査項目毎の度数表(ヒストグラム)実測値を分布を評価可能
 最大試料数=200として200個までの分布と統計数値を表示

[QC&SPC] - QCVB7030 Ver 7.2.2

外観(計量項目)グラフ表示条件設定

【対象ロット】 全て選択外(L) 【対象項目】 全て選択外(I)

測定日	ロット No	サブ ロット No	ロット 枝番	選択
2010/10/07	TXJ0094			<input type="checkbox"/>
2010/10/08	TXJ0095			<input type="checkbox"/>
2010/10/07	TXJ0097			<input type="checkbox"/>
2010/09/12	TXJF001			<input checked="" type="checkbox"/>
2010/09/23	TXJF002			<input checked="" type="checkbox"/>
2010/09/04	TXJG001			<input type="checkbox"/>
2010/09/25	TXJW001			<input type="checkbox"/>
2010/10/07	TXK0001			<input type="checkbox"/>
2010/10/07	TXK0002			<input type="checkbox"/>
2010/10/08	TXK0003			<input type="checkbox"/>
2010/10/07	TXK0004			<input type="checkbox"/>
2010/10/07	TXK0005			<input type="checkbox"/>
2010/10/09	TXK0006			<input type="checkbox"/>
2010/10/11	TXK0011			<input type="checkbox"/>
2010/10/11	TXK0019			<input type="checkbox"/>
2010/10/12	TXK0021			<input type="checkbox"/>

項目No	印刷順	項目名	選択	先頭
901	901	Printing gap ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
902	902	Char Differ ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
903	903	Transformat ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
904	904	Burr ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
905	905	Damage ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
906	906	Lacking ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
909	909	Others ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(F1) (F2) (F3) (F4) (F5) (F6) (F7) (F8) (F9) (F10) (F11) (F12)

ロット選択 P 終了

対象外項目を選択して下さい。(選択はEnter)

